

SG製品のリコール情報

品目名	トレッキング用ポール
製品名	シナノ トレッキングポール SG マーク付きの対象製品は次のとおりです。 【製品名】 Fast-115 カーボン W 【製造ロット】 AHZB/AHZC
事業者名	株式会社シナノ
社告日	2018年9月18日
対象製品の 確認方法	<p>Fast-115 カーボン W (グリーン)</p>  <p>製造ロット表示位置</p> <p>Fast-115 カーボン W (マゼンタ)</p>  <p>製造ロット表示位置</p>
リコール原因	レバーロック部品の取付強度不足の物があり、レバーロック部品が外れる可能性があることが判明したため。
対処方法	無償修理
問合せ先	「お客様相談室」電話番号 0120-703040 月曜日～金曜日（祝日除く）受付時間 8:00～17:00
掲載 ホームページ	http://sinano.co.jp/ http://sinano.co.jp/news/201809.php