

品目名	鉄製自転車用後席幼児座席（子供乗せ リヤチャイルドシート）
対象製品	<p>1, NEWロイヤルチャイルドシート（RCSNRX. A）</p> <p>2, ロイヤルチャイルドシートSTD（RCS-SRT）</p> <p>3, NEWデラックスチャイルドシート（RCS-MH. A）</p> <p>4, ロイヤルチャイルドシート（RCS-NAS）</p> <p>5, ロイヤルチャイルドシート（RCS-SDX）</p> <p>6, NEWロイヤルチャイルドシート（RCS-NRX）</p> <p>7, デラックスチャイルドシート（RCS-MHBC）</p> <p>8, デラックスチャイルドシート（RCS-MHB）</p> <p>9, リヤ子供乗せ（RCS-MSG）</p> <p>10, リヤ子供乗せ（KNR-69SG）</p> <p>11, 子ざぶとん専用チャイルドシート（RCS-K）</p> <p>12, リヤチャイルドシート（ヤマハ発動機ブランド） （RCS-NASと同型）</p> <p>上記12モデル</p>
事業者名	ブリヂストンサイクル株式会社
社告日	2010年9月22日
リコールの経緯	2010年7月9日に、足乗せ部が誤って取り付けられる可能性のある3モデルについて、無償点検・修理を開始したが、正しい組み付けの製品でも製品事故が発生していることから、事故の再発防止のため、3モデルに加え合計12モデルについて樹脂製の製品と無償交換を実施することとする。
対象製品の確認方法	<p>確認方法の詳細は下記アドレスにて確認してください。</p> <p><a href="http://www.bscycle.co.jp/company/info20100921-2.html">http://www.bscycle.co.jp/company/info20100921-2.html</a></p>
対処方法	購入販売店にて現品回収の上樹脂製リヤチャイルドシートに無償交換。尚、対象外商品についてもご不安なお客様には無償点検を実施。
問合せ先	<p>[リヤチャイルドシート無償交換 お客様コールセンター]</p> <p>フリーダイヤル 0120-22-0355</p> <p>受付時間：午前9時～午後5時</p> <p>月～金曜日（土、日、祝日、特定休日を除く）</p> <p>ホームページ：<a href="http://www.bscycle.co.jp">http://www.bscycle.co.jp</a></p>