

認証の詳細

<ベッドサイドスリーパー>

－ 目 次 －

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1 : 製造設備基準

表 2 : 検査設備基準

表 3 : 型式区分（ロット認証と共通）

表 4 : 型式確認申請手数料

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

表 6 : 型式確認試験の有効期限

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限（ロット認証と共通）

2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

表 11 : ロット認証の申請手数料

表 12 : ロット認証の SG マーク表示方法

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

登録工場になるために必要な製造設備は以下のとおりです。

製造設備	技術上の基準
1. 組立設備	1. 適切に組立てることができること。

表 2：検査設備基準

登録工場になるために必要な検査設備は以下のとおりです。

検査設備	技術上の基準
1. すき間測定設備	1. SG 基準 1(3)、2に規定する確認検査を行える 13mm と 25mm のすき間ゲージを備えていること。
2. 寸法測定試験設備	2. SG 基準の 1(3)、1(4)、1(5)、表示に規定する検査を行えるゲージまたはノギスを備えていること。
3. 強度試験設備	3. SG 基準の 2 に規定する確認検査を行える強度試験設備を備えていること。幅 20mm のストラップを備えた重錘、または 50mm×50mm の木製ブロックを備えた 20N～220N までの力を加えることのできるプッシュプルゲージ
<p>ただし、すき間測定、寸法計測試験、強度試験については、当該試験設備を有し、当該試験を適切に行うと一般財団法人製品安全協会が認めた者に定期的に当該試験を行わせている者であれば、当該試験設備を備えることを要しない。</p>	

表3：型式区分（ロット認証と共通）

SG マーク表示を分類する製品区分は以下のとおりです。

要素	区分
種類	(1) 乳幼児用ベッドのもの (2) 低月齢乳児用ベッドのもの

表4：型式確認申請手数料

登録工場が型式確認申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	・ 申請手数料 国内検査機関の場合、 11,000 円/型式（税抜 10,000 円/型式） 海外検査機関の場合、 22,000 円/型式（税抜 20,000 円/型式） ※外国からの送金は税抜の手数料です。	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd.
委託検査機関	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 ・ 乳幼児用ベッドのもの 40,700 円（税抜 37,000 円）	Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT
	◆Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. ・ 低月齢乳児用ベッド（バシネット）のもの US\$ 256 上記金額は目安です。 直接検査機関にお問合せください。 試験代金は、別途検査機関が指定する金額に基づいてお支払い下さい。	委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。

- ・ 手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・ 委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。
また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

登録工場が型式確認申請をする際に必要なサンプル数と送付先は以下のとおりです。

名称	送付先	試験試料の数
型式確認試験の 申込先	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 <大阪事業所> 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL. 072 (968) 2226 FAX. 072 (968) 2221	1 個/型式 試料を送付する際はメモ添付等分かるようにしてください。
	◆Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. <香港駐在> Hazel Chen (日本語対応可) TEL. +852 2173 8650 E-mail : Hazel.chen@intertek.com <日本駐在> Blue Lim TEL. +852 2173 8798 E-mail : Blue.lim@intertek.com <試料の送付先> 6/F, Garment Centre, 576 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong	1 個/型式 試料を送付する際は、メモ添付等分かるようにしてください。

表 6 : 型式確認試験の有効期限

型式確認申請が合格し認証した際の有効期間は以下のとおりです。

認証日より 5 年間

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

型式確認で合格認証後に貼付する SG マーク (SG ラベル) は以下のとおりです。

表示方式	表示方法
表示なし	表示なし

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

SG マーク (SG ラベル) の代金 (費用) は以下のとおりです。

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	5.5 円/個 (税抜 5 円/個) ※1 SG ラベルの送付先が外国の場合には別途送料が必要です。 ※2 外国からの送金は税抜の手数料です。	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限 (ロット認証と共通)

SG マーク被害者救済制度の有効期限は以下のとおりです。

購入日より 5 年間

2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

ロット認証申請をする際の対象検査機関は以下のとおりです。

申請窓口	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所	
	東京事業所	〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 TEL. 03 (3829) 2509 FAX. 03 (3829) 2549
	大阪事業所	〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL. 072 (968) 2226 FAX. 072 (968) 2221
	◆Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.	
	<香港駐在> Hazel Chen (日本語対応可) TEL. +852 2173 8650 E-mail : Hazel.chen@intertek.com	
	<日本駐在> Blue Lim TEL. +852 2173 8798 E-mail : Blue.lim@intertek.com	

表 1 1 : ロット認証申請手数料

ロット認証申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

ロット認証は同一の検査機関で、基準適合性検査と同等性検査を行ってください。

窓口	手数料	振込先														
一般財団法人 日本文化用品 安全試験所	<p>(1) 基準適合性検査 （検査試料の数は表 5 と同じ） ・乳幼児用ベッドのもの 40,700 円（税抜 37,000 円）</p> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大 6 か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査（①+②+③） ① 5.5 円/個（税抜 5 円/個） ② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="448 1003 1082 1384"> <thead> <tr> <th>ロット数</th> <th>検査料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 以下</td> <td>11,000 円（税抜 10,000 円）</td> </tr> <tr> <td>161～650</td> <td>16,500 円（税抜 15,000 円）</td> </tr> <tr> <td>651～1,600</td> <td>22,000 円（税抜 20,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1,601～4,000</td> <td>27,500 円（税抜 25,000 円）</td> </tr> <tr> <td>4,001～6,500</td> <td>33,000 円（税抜 30,000 円）</td> </tr> <tr> <td>6,501～10,000</td> <td>38,500 円（税抜 35,000 円）</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	ロット数	検査料	160 以下	11,000 円（税抜 10,000 円）	161～650	16,500 円（税抜 15,000 円）	651～1,600	22,000 円（税抜 20,000 円）	1,601～4,000	27,500 円（税抜 25,000 円）	4,001～6,500	33,000 円（税抜 30,000 円）	6,501～10,000	38,500 円（税抜 35,000 円）	委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。
ロット数	検査料															
160 以下	11,000 円（税抜 10,000 円）															
161～650	16,500 円（税抜 15,000 円）															
651～1,600	22,000 円（税抜 20,000 円）															
1,601～4,000	27,500 円（税抜 25,000 円）															
4,001～6,500	33,000 円（税抜 30,000 円）															
6,501～10,000	38,500 円（税抜 35,000 円）															

<p>Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.</p>	<p>(1) 基準適合性検査 (検査試料の数は表 5 と同じ) ・低月齢乳児用ベッド（バシネット）のもの US\$ 256 上記金額は目安です。 直接検査機関にお問合せください。 検査手数料は、別途検査機関が指定する金額に基づいてお支払い下さい。</p> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大 6 か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査 (①+②+③) ① 5.5 円/個 (税抜 5 円/個) ② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="446 940 1077 1321"> <thead> <tr> <th>ロット数</th> <th>検査料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 以下</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> <tr> <td>161~650</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> <tr> <td>651~1,600</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> <tr> <td>1,601~4,000</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> <tr> <td>4,001~6,500</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> <tr> <td>6,501~10,000</td> <td>検査機関が指定する金額</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費 (委託検査機関の規程に基づく額)</p>	ロット数	検査料	160 以下	検査機関が指定する金額	161~650	検査機関が指定する金額	651~1,600	検査機関が指定する金額	1,601~4,000	検査機関が指定する金額	4,001~6,500	検査機関が指定する金額	6,501~10,000	検査機関が指定する金額	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。</p>
ロット数	検査料															
160 以下	検査機関が指定する金額															
161~650	検査機関が指定する金額															
651~1,600	検査機関が指定する金額															
1,601~4,000	検査機関が指定する金額															
4,001~6,500	検査機関が指定する金額															
6,501~10,000	検査機関が指定する金額															

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。
また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

ロット認証方式で合格認証した後に貼付する SG マーク (SG ラベル) は以下のとおりです。

表示方式	表示方法
表示なし	表示なし

【作成・改正履歴】

2026/3/1：新規作成

2026/3/1：委託検査機関追加