

## 製品事故の届出状況（2006年9月）

品 目	件数	主 な 申 出 内 容
乗車用ヘルメット	1	ヘルメットを被って自動二輪車で走行中、対向車と接触して街灯ポールと衝突し、頭部打撲等を負った。
住宅用金属製脚立	1	雨樋の取り替えのため、天板を跨いで下から2段目の踏み棧に足を乗せ、作業をするため両手を伸ばしたとたん転倒し、左胸部打撲等を負った。
合 計	2	

数：被害者からSGマーク表示製品の欠陥による人身被害が生じたとして「事故発生届」が提出された件数。